Preisliste 2026 exklusive Ersatzteile, Versandkosten und MwSt.

Wartung/Service/Revision ohne Ersatzteilkosten

Revision Automatikwerk ohne Chrono (ETA2824/Selitta SW200 u.a.)	=	175€
Revision Automatikwerk mit Chrono (Valjoux 7750, Rolex 4130 o.ä.)	=	310€
Revision Manufakturkaliber (Rolex 3135/3186/3187 u.ä. auch Clone)	=	195€
Revision Handaufzugswerk 3 Zeiger (Unitas 6497 o.ä.)	=	151€
Revision Handaufzugswerk mit Chrono (Venus 175/Poljot 3133 o.ä.)	=	295€
Uhrwerk maschinell reinigen	=	95€
Gehäuse/Band maschinell reinigen	=	60€
Uhrwerk nach Herstellerangaben ölen	=	53€
Funktionsprobe	=	30€

Reglage - Regulieren, Justieren und Gangeinstellung

Unruhe wechseln, justieren, regulieren	=	59€
Hemmung überarbeiten	=	45€
Uhrwerk regulieren mit Zeitwaage TYMC Timegrapher MTG-9900A Inkl. Messprotokoll	=	51€

Einzelreparaturen

Kostenvoranschlag ohne Reparaturausführung (sonst kostenlos)	=	40€
Detaillierte Dokumentation des Uhrwerks oder Arbeitsgangs (Kundenwunsch)	=	40€
Werk wechseln ohne Anpassungen	=	79€
Werk wechseln mit Anpassungen	=	103€
Zeiger neu setzen	=	59€
Datumsscheibe ausrichten/setzen	=	80€
Datumstriebrad wechseln	=	89€
Datumsmitnehmerrad wechseln	=	89€
Zeigerräder wechseln	=	70€
Zifferblatt wechseln	=	70€

Winkelhebel wechseln je nach Uhrwerk/Aufwand	=	70-90€
Keyless-Reset (Aufzugsmechanikfehler)	=	70€
Aufzugswelle wechseln	=	42€
GMT-Rastenfeder passend Asia ETA 2836 CHS (ohne Einbau)	=	55€
GMT-Rastenfeder passend Asia ETA 2836 CHS (inkl. Einbau)	=	103€
Einbau GMT-Rastenfeder ohne Ersatzteil	=	65€
Tubus wechseln	=	33€
Krone wechseln	=	33€
Glas wechseln	=	99€
Lünette wechseln	=	77€
Lünetteninlay wechseln (auf Anfrage)	=	70€
Unruhespirale/Unruhewelle wechseln	=	98€
Unruhebrücke wechseln	=	58€
Aufzugsbrücke wechseln	=	58€
Automatikbrücke wechseln	=	43€
Rotor wechseln	=	40€
Rotorlager wechseln	=	65€
Rotor dämpfen	=	30€

Weitere Reparaturen auf Anfrage…

Replikatuhren Service-, Wartungspakete und Einzelkosten

<u>Servicepaket neue Replikatuhr</u>		
AETA/ETA 2824, 2836, Clone 3135, 3186, 3187 u.ä.	=	148€
Clone 4130, Venus175, St19, Valjoux 775*, Poljot 3133 u.a.	=	190€

Uhrwerk reinigen, ölen und regulieren, Funktionsprobe, Kontrolle aller Schrauben, Uhr abdichten und abdrücken soweit möglich

<u>Modding Paket ETA 2836 GMT</u>	=	nur noch a.A.

(Werk reinigen,ölen,regulieren/Datewheel auf ETA wechseln/Zeiger überarbeiten/Aufzugsbrücke ETA verbauen und nanoversiegeln/Waterproof Paket)

<u>Modding Paket SA/SH 3135</u>	=	nur noch a.A.

(Werk reinigen,ölen,regulieren/Datewheel wechseln/Zeiger überarbeiten/Aufzugsbrücke nanoversiegeln/Waterproof Paket)

Datewheel wechseln	=	75€

Umbau/Anpassung Datewheel	=	95€
Zeiger wechseln	=	64€
Zeiger aufarbeiten	=	75€
Automatikbrücke reinigen/ölen/dämpfen	=	59€
Automatikbrücke wechseln	=	45€
Uhrwerk reinigen und ölen	=	145€
Glas wechseln	=	120€

Gehäuse-, Boden-, Edelstahlbandaufarbeitung

(Leistungen wurden an Partnerunternehmen outgesourct)

Uhr außen komplett Aufarbeiten (polieren, mattieren/satinieren)	=	a.A.
Gehäuse polieren, mattieren/satinieren	=	a.A
Armbandglieder polieren, mattieren/satinieren	=	a.A.
Entfernung von kleineren Kratzern (lokal)	=	a.A.
Glas polieren (keine Entfernung tiefer Kratzer!)	=	a.A.

Zifferblattfüsschen neu setzen (Schweißen/Löten)

(ohne Demontage/Montage des Zifferblattes)

1 x Zifferblattfuss ersetzen (abgebrochen/fehlend)	=	20,50€
1 x Zifferblattfuss umarbeiten neu setzen	=	52€
jeder weitere Zifferblattfuss	=	19€
Zifferblattfüsschen komplett auf anderes Uhrwerk umarbeiten	=	78€

(nur soweit möglich, es erfolgt keine Größenanpassung des Zifferblattes)

Aus- und Einbau des Zifferblattes	=	a.A.

Paintmod für Rolex Lünetteninlay (auf Anfrage)

VWD-Platin-Paintmod	**=**	**a.A.**
VWD-Gold-Paintmod	**=**	**a.A.**

(Nach langer Entwicklungsphase bieten ich jetzt den VWD-Platin-Paintmod mit sehr feinen, hoch lichtechten Farbpigmenten an. Dieser zeichnet sich durch eine feine Pigmentierung, Abriebfestigkeit, Lösungs- und Reinigungsmittelbeständigkeit (kurzfristig) aus und ist farblich sehr nahe am Original)

Wasserdichtigkeit herstellen inkl. Vakuum-Drucktest

Waterproof Paket komplett inkl. Dichtungen	=	55€
Nur Abdichten	=	25€
Nur Dichtung tauschen	=	20€
Vakuum Drucktest mit Greiner Vibrograf Leak Checker Prime Inkl. Messprotokoll	=	25€

Anfertigung von Uhren auf Kundenwunsch

Komplettuhr je nach Kundenwusch	=	auf Anfrage
Uhrenteile- oder Uhrwerkumbau	=	auf Anfrage

Verpackungs-/Versandkostenpauschale

Innerhalb Deutschlands mit DHL bis 500€ versichert	=	10,50€
Andere Versandunternehmen	=	auf Anfrage
Innerhalb EU	=	23,50€
Außerhalb EU	=	auf Anfrage
DHL Express	=	auf Anfrage
Prio Briefversand	=	auf Anfrage

Wertversand per Kurierdienst

Wertversand INTEX – Versicherungssumme variabel	=	auf Anfrage
Andere Wertversandunternehmen	=	auf Anfrage